



ШТУРМАНСКИЕ

ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ!

12 апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением о начале новой эры космических полетов. В этот день советский космонавт Ю.А.Гагарин облетел планету Земля на орбитальном космическом корабле «Восток». С собой в полет первый космонавт взял часы Штурманские, которые в условиях невесомости работали безупречно! Таким образом, часы Штурманские стали первыми часами, побывавшими в космосе!


МОДЕЛЬ 2409\...2609\...

Механизм: 2409 и 2609

Производитель механизма: 2409 - Восток (Россия), 2609 - Полет (Россия).

Точность хода: -20/+40 секунд день.

Срок энергетической автономности: 31 час.



Заводная головка часов имеет 2 фиксированных положения:

- а – завод пружины – заводная головка у корпуса;
- б – перевод стрелок – заводная головка выдвинута.

Отвинчивание головки:

1. Отверните заводную головку, вращая ее против часовой стрелки, пока не почувствуете, что она больше не отвинчивается.
2. После этого можно вытягивать головку в крайнее положение «б»

ЗАВОД ЧАСОВ

Вращая заводную головку в положении «а» по часовой стрелке, заведите пружину часов до упора. Не прикладывая чрезмерных усилий к заводной головке, т.к. это может привести к поломке заводного механизма или заводной пружины.

Завинчивание головки:

1. Верните головку в положение завода «а» у корпуса.
2. Завинтите заводную головку, слегка нажимая на нее в осевом направлении и вращая по часовой стрелке.



ШТУРМАНСКИЕ

СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВАШИХ ЧАСОВ

Ваши часы могут остановиться в сильном магнитном поле. Не подвергайте их непосредственному воздействию сильных магнитных полей.

ЗАБОТА О КОРПУСЕ И БРАСЛЕТЕ

Повреждения корпуса и браслета могут быть вызваны пылью, влагой или потом – периодически протирайте их мягкой тканью.

УДАР И ВИБРАЦИЯ

Ваши часы не боятся легких ударов и вибрации. Старайтесь предохранить Ваши часы от падения на твердые поверхности и сильных ударов о твердые предметы.

ТЕМПЕРАТУРА

Не подвергайте Ваши часы резким перепадам температуры (например, не оставляйте на солнце после пребывания в холодной воде), оберегайте от сильного нагревания или охлаждения (выше 60 градусов Цельсия или ниже нуля градусов Цельсия).

ХИМИКАТЫ

Оберегайте часы от попадания на них растворителей, ртути, косметических спреев, чистящих веществ, красителей.

Произведено в России:
ООО "Волмакс Групп"
ул. Марксистская, 34, В. 5
109147, МОСКВА
TEL. +7 495 911 32 10
volmax@aviatorwatch.ru
www.sturmanskie.ru